

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

Ifd. Nr.	Allgemeine Informationen
1	Allgemeines und Protokollkontrolle von 2018 - einleitende Worte zum Jahr 2019
2	Wasserbehörde führt gleichzeitig seine Gewässerschau durch
3	Sehr trockenes Jahr; Niederschlagsverteilung; Probleme bei der Gewässerunterhaltung durch trockene Gräben; teilweise Krautung nicht ausgeführt ; Mahd mit Schlegel über die gesamte Grabenbreite
4	Krautung 2018 sehr spät abgeschlossen, teilweiser bis in den Januar 2019 gearbeitet; z. Zt. Holzung abgeschlossen; Aufräumarbeiten laufen noch
4	Unterhaltungsplan (Rahmen- und Jahreseinzelpläne) liegt vor
5	Informationen zum neuen Wassergesetz / neue Mitglieder (Grundstückseigentümer) ab 2019 / im Sommer Wahl eines neuen Verbandsausschusses; im Herbst Wahl neuer Vorstand (es werden Kandidaten gesucht)
	differenzierte Verbandsbeiträge ab 2021 nach Siedlung / Landwirtschaftliche Fläche / Wald (Faktoren 4 / 1 / 0,4)
	Verantwortung des WBV für die Bedienung und Unterhaltung von Wehren und Schöpfwerken ab 2019 (keine Investitionen); für diese Anlagen müssen wasserrechtliche Erlaubnisse beantragt werden
6	bei Fragen oder Beschwerden zur Gewässerunterhaltung ist der WBV sofort zu informieren
7	Probleme mit Durchlässen und Brücken / WBV kann Unterstützung geben, Verantwortung liegt beim Nutzer
8	Fällung von Bäumen im Rahmen der Gewässerunterhaltung möglich / ansonsten Privatinitiative / Zuständigkeit klären
9	umgestürzte Bäume über Gewässer dem WBV melden
10	Problematik der Hochstände im Unterhaltungstreifen
11	Verantwortliche für die im Schaubezirk befindlichen meist maroden Brücken müssen sich dringend zusammensetzen und Lösungen für die Instandsetzung oder Neubau finden
12	seit diesem Jahr können auch Privatpersonen Mitglied im Verband werden, dieses Jahr findet auch noch eine Mitgliederversammlung statt
13	laut neuem Wassergesetz ist der Verband für funktionierende Wehre und Stau für die Bedienung und Unterhaltung zuständig, ohne Investitionen
14	ab 2021 wird der Beitrag differenziert erhoben, d. h. durch die Zuordnung zu landwirtschaftliche, Siedlungs- und Waldflächen wird für diese drei Kategorien ein jeweils eigener Beitragssatz erhoben
15	neue Unterhaltungsrichtlinie für Brandenburg
16	Probleme - Gräben werden in Siedlungsgebieten links und rechts bepflanzt und mit Zäunen zugestellt
	<p>Abkürzungen: uh oh unter-, oberhalb UW, OW Unter-, Oberwasser DB Deutsche Bahn DL Durchlass Lfu Landesamt für Umwelt Lw Landwirtschaft GBG Großbeerener Graben RL Rohrleitung uWB, uNB untere Wasser-, Naturschutzbehörde SG Sohlgleite UH Unterhaltung</p>

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

Ifd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	1	Bereich S-Bahn / Königs Wusterhausen, Zeuthen, Wildau, Schulzendorf, Eichwalde	08.03.2019	
1		siehe allgemeiner Teil		
2		das Mühlenfließ (Nottekanal) in Königs Wusterhausen befindet sich in Privatbesitz	der Verband hat keinen Einfluß auf Entscheidungen des Besitzers	Eigentümer
3		die Stichgräben des Fasanengrabens (Zeesen) sollen wieder aktiviert werden		
4		die Rohrleitung in der Fasanenstraße soll als Resultat einer Studie entfernt werden	Förderung durch das Land möglich	WBV / Stadt KW
5		durch einen Biber wird das Schöpfwerk in Zeesen öfters blockiert	Vor-Ort-Termin mit Biberbeauftragten des NABU ev. Aufweitung des oh. des SW liegenden Graben	
6		Biber in Siedlungsgebieten - im Flughafenbereich hat der Verband eine Sondergenehmigung zur Entfernung der Dämme		
7		marode Durchlässe - Radweg von Königs Wusterhausen nach Mittenwalde	ev. Förderung durch den Landkreis möglich	Stadt KW, Mittenwalde / WBV
8		Notte-Kanal - Problem der Entnahme von Kraut und Entengrütze	zwei Entnahmestellen wurden hergerichtet	WBV
9		Bohlenstau Senzig - soll neu saniert werden über Fördermittel		WBV
10		Wildauer Wiesen - hoher Aufwuchs an den Gräben	Unterhaltungsplan erstellen mit allen Beteiligten	Umweltverantw / WBV / Stadt Wildau
11		Wildauer Wiesen - Biberdamm soll entfernt werden	Abstimmung mit UNB	WBV
12		Ebbegraben - Unterhaltungstreifen entsteht an zugängigen Stellen, Bauamt steht in der Verantwortung bei Neubau	Gemeinde will Verantwortung an die Grundstückseigentümer zurückverweisen	WBV Gemeinden
13		Ebbegraben - der Durchlass an der Brückenstraße wird neu gebaut	vorher Absprache mit Nachbargemeinde und Verband	Gemeinde Zeuthen
		Besichtigung: keine		

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	2	Mittenwalde, Bestensee	04.03.2019	
1		siehe allgemeiner Teil		
2		der Landkreis hat ein Fördermittelprogramm eröffnet, indem er Maßnahmen fördert, die ansonsten nicht durch andere Programme gefördert werden		
3		Raststätte Fichtenplan - ein Binnengraben quert diesen Bereich und wurde verrohrt, im südlichen Teil befindet sich ein ca. 20 m langes Teilstück, das bei der Erweiterung der Raststätte mit 2 Schächten verrohrt werden kann		
4		Schleuse Gallun-Kanal - Schütze müssen erneuert werden, da eine Fertigstellen bis zur Beginn der Schleusensaison (18. April) nicht realisiert wird, kommt es in der Saison zu Sperrungen des Kanals		WBV
5		Galluner Fließ - viele Bäume umgestürzt bzw. in gefährlicher Schräglage	der Verband soll beräumen	WBV
6		Königsgraben Schenkendorf - bei der Sandberäumung gab es erhebliche Probleme mit dem Eigentümer der angrenzenden Grundstücke	Sicherung des Arbeitsstreifens	WBV / Stadt Miwa
7		Wustrocken Bestensee - die Anbindung des Grabens an den See soll noch im März erfolgen		WBV / Gem Bestensee
8		Zülow-Kanal Mittenwalde - ziemlich hoher Wasserstand, Oberlieger hat sich noch nicht gemeldet, dass das Wasser gemindert werden soll, um die Flächen zu bearbeiten	wenn Öffnung, dann über den Zülow-Durchstich	
9		Mittenwalde neues Wohngebiet hinter Baustoff-Behling - vom Regenrückhaltebecken funktioniert der Notablauf nicht, die dahinter liegenden Flächen in Richtung Notte-Kanal vernässen zunehmend	prüfen, ob der Notüberlauf tiefer gelegt werden kann	Stadt Miwa
		<u>Besichtigung:</u>		
		Zülow-Kanal - Verkehrssicherungspflicht der Pappeln unterhalb der Straßenbrücke Richtung Ragow		
		Zülow-Kanal - vernässte Flächen links, Gelände liegt tiefer als Kanal		
		Bestensee Wustrocken - rechts Straßewurde bei Starkregen überschwemmt	Mulde auf der rechten Seite bis Vorfluter, aber Privatgrundstücke	
		Bestensee Wustrocken - Wohngebiet vor Pätzer Vordersee - Graben soll ertüchtigt werden und eine Anbindung an den See bekommen		
		Bestensee Seeverbindungsgraben - unterhalb der Bahn, Biberdamm, Bäume sind abgestorben		

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	3	Schönefeld	15.03.2019	
1		siehe allgemeiner Teil		
2		Großziethen - Problem mit Pferdehof, Gräben zugetrampelt	Kontrolle zusammen mit der Gemeinde Unterhaltungstreifen schaffen, Drainageausgänge beachten	WBV / Gem Schönefeld
3		Watersdorfer Aue - Durchlass kann zurückgebaut werden	Absprache vor Ort	WBV
4		Rotberg - Holzung geplant		WBV
5		Kopfweidenbeschnitt eventuell über Gemeinde	Klärung über AE-Maßnahme	Gem. / WBV
6		Waßmannsdorf - in den Parkeich ist die gesamte Straßenentwässerung angebunden, Teich hat keinen Abfluß, kann Probleme geben bei Starkniederschlägen		
7		Waßmannsdorf - Dorfteich - Abläufe sind frei		
8		Waßmannsdorf - ist etwas mit den tiefen Rieselfeldgräben geplant?		
		<u>Besichtigung:</u> keine		

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	4	Heidensee, Storkow, Amt Spreenhagen	06.03.2019	
1		siehe allgemeiner Teil		
2		Hr. Tesch erläuterte die Unterhaltungsleistungen 2018		
3		nach der Holzung in Gräbendorf sind noch die Wurzeln im Gewässer, die ein Abflusshindernis bilden		WBV
4		Landgraben - hohe Wasserstände vor Brücken und Durchlässen, Forderung einer Grundräumung	Beräumung notwendig	WBV
5		die Bedienung des Wehres im Landgraben (Höhe Windmühle) könnte über eine Vereinbarung mit dem Landnutzer geklärt werden		Landwirte
6		Info über eine nicht ausreichende Bekanntgabe des Grabenschautermins im Amt Spreenhagen	Kontakt zum Amt mit Bitte um Klärung	WBV
7		Forderung eines Planfeststellungsverfahrens für den Skabyer Bruch	Behörden des LOS haben dieses Verfahren nicht für notwendig angesehen	
8		widersprüchliche Aussagen des Verbandes zum Skabyer Bruch		
9		Durchlass im Skabyer Bruch an der A12 soll zu hoch eingebaut sein	Prüfung durch WBV	WBV
10		für den Informationsbedarf der betroffenen Landwirte im Gebiet des Skabyer Bruch soll eine separate Einladung ergehen	Hr. Kümpel teilt dem Verband die entsprechenden Adressen der Landwirte mit	
11		Friedersdorf - Skabyer Torfgraben oberhalb der Straßenbrücke im Ort, Bäume auf der Böschung stellen eine Gefahr für den Grundstücksbesitzer dar, der Landesforst als Eigentümer der Fläche hat zugesagt, dass die Bäume (erhöhter Aufwand) entfernt werden	Entfernung der Plasteabdeckungen auf den Baumstümpfen	WBV
		<u>Besichtigung:</u>		
		Friedersdorf - Skabyer Torfgraben Ortslage	Schotter unter der Brücke soll entfernt werden (Abflusshindernis)	WBV
		Friedersdorf - Skabyer Torfgraben Kompostierung	Forderung einer Grundräumung - oberhalb der Brücke	
		Skaber Bruch - Durchlass an der A12	Hr. Kümpel stellt den Antrag Boden bis zu 40 cm aus dem Graben zu entfernen	

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Bemerkungen
	5	Amt Schenkenländchen, Amt Unterspreewald	12.03.2019		
1		siehe allgemeiner Teil			
2		Brücke Rietzedamm - Gutachten liegt im Amt - z. Zt. nur für Fußgänger und Radfahrer passierbar - die Zufahrt steht voller großer Pappeln	Fr. Märtins sendet es dem Verband Verkehrssicherung für Kommune nicht bezahlbar	Stadt MB	
3					
4		in Neuendorf gibt es einen ca. 35 m langen Biberdamm	Waldbesitzer haben damit kein Problem		
5		Struckgraben - Unterhaltung schwierig, Krautung durch gute Beschattung nicht notwendig	einzelne Bäume sollten entfernt werden	WBV	
6		Griebock-See - das Problem ist noch nicht behoben		WBV / Landwirt / UWB	
7		Löpten DL im Hauptgraben entfernen, versandet, keine Notwendigkeit	Durchlass entfernen	WBV	
8		Stintgraben - an den freien Uferbereichen das Aufwachsen von Erlen verhindern		WBV	
9		Stichgräben an der Dahme - der NABU schließt Gräben, Plan vorhanden	Fr. Märtins schickt dem Verband die Pläne	Amt	
10		Löptener Graben - letztes Stück bis zum See wurde nicht unterhalten, es gab Beschwerden von Bürgern	Besichtigig notwendig		
11		immer wieder Probleme mit dem Zurücksetzen der Zäune für die Unterhaltung, gerade im Teupitzer Bereich	Plan erstellen durch Verband, Krautungsunternehmen und Landwirte/Pächter	WBV / Landwirte	
12		Fennegraben - im Waldgebiet	Wildwechsel entfernen	WBV	
13		Märkisch Buchholz - Graben zwischen B179 und Biwakplatz	Grundräumung vor und nach den Durchlässen	WBV	
14		Gewebegebiet Halbe - Gräben fallen jedes Jahr trocken	Unterhaltung ändern	WBV / Gem Halbe	
15		Neuendorf und am Biberdamm	Durchlass muss erneuert werden (ca. 6,5 T€)		
16		Egsdorf - Straßendurchlass, abgerutschte Rasengittersteine	Landesbetrieb Strassen für Reparatur zuständig, Info über WBV		
17		Teupitz - Hundepark am Seeufer			gute Vorflut für Teupitzer Polder, kein Rückstau mehr
18		Tornow, Bullgraben - Holz im Graben		WBV	
19		zwischen Münchehofe und Hermsdorf - sind 55 Durchlässe und 24 Stau vorhanden	Unterhaltung und Notwendigkeit klären, Verband und Bevorteilte	WBV / Landwirte	Klärg der Notwendigkeit
20					
		Besichtigung:			
		Einlauf Löptener Graben in den See, Freihalten des Grabens	Holzung des Unterholzes		

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

Ifd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Bemerkungen
	6	Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf	22.03.2019		
1		siehe allgemeiner Teil			
2		Kavelgräben Rangsdorf - Tor am Zaun umbauen		Gemeinde / WBV	
3		Glasowbach - Uferbefestigung weiterführen Rödlerwald		WBV / FBB	
4		Zülowgraben - Windbruch im Graben	Befahrung mit Truxor	WBV	
5		Zülowgraben - Entschlammung Rangsdorf / Zülow Seen (FFH Gebiet beachten)	Vorprüfung	WBV / Umweltamt	
6		Klärung Drilling	Zuständigkeit über Gemeinde	Gemeinde	
7		Klein Kienitz - Übergänge für Jäger	Info an WBV		
8		Graben am Radweg Klein Kienitz	Überleitung ins Polder	Gemeinde	Planung durch Gemeinde
9		Groß Machnow - Graben ab Conergi, Ableitg. über RL unter Privatgrundstücke	Einlaufbereich RL neu herstellen	WBV / Gemeinde	
10		Groß Machnow - Durchlaß Betonweg am Weinberg (Z0904)	Zustandsprüfung	WBV	
11		Lüttke See / Mauerweg - Entwässerung über Schöpfwerk Waldblick			
12		Einleitung "Geosiedlung" Mahlow			
13		Erlaubnis Kopfweiden - Ausgleichsmaßnahme am Gewässer	UNB sieht dies positiv		
14		Thema: Pappelbestand	Gehölzumbau		AE Maßnahmen prüfen
15		Info: Stauhaltung am Verteilerwehr auf 140	Klärung bei nächster Sitzung Gewässerbeirat Zülowniederung		
		<u>Besichtigung:</u>			
		Uferbefestigung Glasowbach bei Mahlow KIGärtner			

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	7	Großbeeren, Ludwigsfelde, Teltow, Stahnsdorf, Trebbin	18.03.2019	
1		siehe allgemeiner Teil		
2		Großbeeren - das Wehr im Institutsgelände wird abgerissen		WBV
3		Wehr Thyrow - das Land als Eigentümer der Anlage hat kein Interesse am Erhalt des Wehres	Verband möchte die Anlage erhalten	WBV
4		Hr. Vogel (UWB) macht darauf aufmerksam, dass für jede Stauanlage und Wehr, die vom Verband zur Bedienung und Unterhaltung übernommen wird, eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist		
5		Probleme bei der Krautung 2018, da eine Firma das Personal gewechselt hat und damit die Ortskenntnis fehlte, Gräben wurden vergessen		
6		die Rohrleitung im Brandenburg-Park, die Autobahn fühlt sich dafür nicht verantwortlich, UWB ist bei der Klärung, der Park hat eine Einleitgenehmigung		
7		Wietstock - Durchlass ? , keine Unterhaltung, Rohre liegen neben dem Graben, Bohlen sollten wieder in den Stau eingesetzt werden		
8		Kerzendorf - Nähe Kompostieranlage, Graben am Bahndurchlass verwildert, keine Unterhaltung	Anbindung an den Graben schaffen (ca. 5m)	
9		Bewässerungsüberleiter (BÜL) - um die Unterhaltung zu ermöglichen sollen einige große Pappeln gefällt werden		WBV
10		BÜL - alte "Entengrütze" muss noch entfernt werden		WBV
11		BÜL - Biberaktivitäten zu verzeichnen, Zufahrt unterhöhlt		
12		ehemaliges Schöpfwerk Löwenbruch - Stau wurde erhöht, Verband hat Boden entfernt		
13		Bau von Radwegen - Überführung des Weges muss möglich sein, für die Unterhaltung des Grabens müssen mindestens 5m Abstand zwischen Str.- und Wegebrücke gelassen werden		
14		Weidenschnitt - bei buschigem Austrieb von Weiden sollten die Bäume entfernt werden und andere einheimische Bäume gepflegt werden		
		<u>Besichtigung:</u>		
		Kerzendorf - Bahndurchlass mit westlichen Graben und östlicher Graben	Graben soll wieder ertüchtigt werden, ev. Durchlass vor der Bahn entfernen	

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Bemerkungen
	8	Zossen, Am Mellensee	25.03.2019		
1		siehe allgemeiner Teil			
2		Mönigsee - Durchlaß Einlauf kontrollieren	Unterhaltung notwendig, Holzung	WBV	
3		Verwallungen an Gräben anzeigen	Aushubverteiler einsetzen	Landwirte	
4		Absprachen mit Fa. Gransee sehr schlecht	Einweisung Firma	WBV	
5		Entschlammung Wünsdorfer Kanal	Notwendigkeit feststellen	WBV / UWB	
6		Thema Mühlenfließ - Pro Mellensee klärt, ob Otterkreuzung notwendig ist		Por Mellensee	Studie liegt vor
7		Kastaniengraben Dabendorf - Klärung mit Anwohner wegen Unterhaltungsplan	Problem Zäune		
8		Fernneuendorf - Stauhaltung verändern	Einladung für Gewässerbeirat Anfang Mai 2019		
9		Sandfließ - am Schöpfwerk Flächen überflutet	püfen, ob Zusammenhang mit der Wassereinleitung in den Hechtsee	WBV / Landwirt	
10		Anfrage Dr. Semmer - Stand Hechtsee	SN Herbst 2018 für Wasserstand		Begehung Heschsee notwendig, wie verteilt sich das Wasser
11		Befahrung Gräben mit Truxor		WBV	Bereiche, die nicht von Land bearbeitet werden können
12		Graben Wünsdorf - Rändelgraben	Kontrolle notwendig	WBV	
13		Krankenhausgraben - Rohrleitung überbaut		Stadt Zossen	Bedeutung für Straßenentwässerg. duch StrBau starke Einengung des Grabenprofils
14		Durchlaß Neuhof (Otter DL)	Landwirt soll Wasserstände kontrollieren		
15		Gräben Schöneiche Z100102	Grundräumung prüfen	WBV	
16		Schneidegraben - Wassergüte	monatliche Erhebung Wünsdorfer Kanal und Schneidegraben		
17		Verbindungsgraben Kleiner Wünsdorfer See - Mellensee	Kabel entfernen, Durchlaß mit Pegel	WBV	
18		Luchgraben / Wünsdorfer Kanal	Grundräumung prüfen		
19		Kosten für Durchlaß Hamco-Profil an Hr. Vogel senden		WBV	
		Besichtigung: keine			

Gewässerschau 2019 - WBV Dahme-Notte

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Bemerkungen
----------	--------------	---	--	----------------	-------------

	9	Baruth/Mark , Nuthe-Urstromtal	21.03.2019		
1		siehe allgemeiner Teil			
2		Graben Lynow - Schöbendorf Pkt. 13	keine Rohrleitung - Schotterpackung in 40 m zur Schaffung eines Gerinnes	WBV / Landwirte	
3		Durchlaß Lynow	Teilfinanzierung über Kommune geplant	Gemeinde NU	FM Projekt Wiederherstellg Weg
4		2. Bauabschnitt Hammerfließ	noch in Diskussion, ev. über NaturSchutzFonds		fehlende Finazierg
5		1. Bauabschnitt Hammerfließ	Monotoring - Naturschutzfachlich, Fragen zur Wasserführung		fehlende Finazierg
6		Hammerfließ	im Wasserlauf Abflußhindernisse sichern	WBV	
7		Amphibienfahrzeug im Hammerfließ	Abschnitte mit Schilfbewuchs	WBV	
8		Hammerfließ - Begehung, Abstimmung notwendig	Abstimmungen notwendig	WBV/Landwirte/ UWB	
9		Stauanlage Hammerfließ C1 bei Baruth			
10		Nachschlegeln - z. Zt. Hammerfließ		WBV	
11		Forstmeistergraben	Termin mit Hr. Mätz und Hr. Rippel-Bauermeister		
12		Anbindung Deutsche Bahn - Schloßpark, im östlichen Teil Rohre entfernen	Anbindung an Schlossgraben	WBV	
13		Ortsentwässerung Klasdorf, Graben paralell zur Straße nach Glashütte	Straßenentwässerung	StrMeisterei	
14		EUGAL - Hinweis auf Forderungen vom Verband			
15		Neue Wiesen Graben räumen		WBV	
16		Aushubverteilung mit Bodenfräse	Karten verschicken wegen Aushubverteilung	Landwirte / WBV	
		<u>Besichtigung:</u> keine			