

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Ifd. Nr.	Allgemeine Informationen
1	Allgemeines und Protokollkontrolle von 2019 - einleitende Worte zum Jahr 2020
2	Wasserbehörde führt gleichzeitig seine Gewässerschau durch
3	Sehr trockenes Jahr; Niederschlagsverteilung; Probleme bei der Gewässerunterhaltung durch trockene Gräben; teilweise Krautung nicht ausgeführt ; Mahd mit Schlegel über die gesamte Grabenbreite
4	Krautung 2019 sehr spät abgeschlossen, teilweiser bis in den Januar 2020 gearbeitet; z. Zt. Holzung abgeschlossen; Aufräumarbeiten laufen noch
5	Unterhaltungsplan (Rahmen- und Jahreseinzelpläne) liegt vor
6	differenzierte Verbandsbeiträge ab 2021 nach Siedlung / Landwirtschaftliche Fläche / Wald (mögliche Faktoren 4 / 1 / 0,4)
7	Verantwortung des WBV für die Bedienung und Unterhaltung von Wehren und Schöpfwerken ab 2019 (keine Investitionen); für diese Anlagen müssen wasserrechtliche Erlaubnisse beantragt werden
8	laut neuem Wassergesetz ist der Verband für die Bedienung und Unterhaltung von funktionierenden Wehren und Stauen zuständig, ohne Investitionen
9	bei Fragen oder Beschwerden zur Gewässerunterhaltung ist der WBV sofort zu informieren
10	Probleme mit Durchlässen und Brücken / WBV kann Unterstützung geben, Verantwortung liegt beim Nutzer
11	Fällung von Bäumen im Rahmen der Gewässerunterhaltung möglich / ansonsten Privatinitiative / Zuständigkeit klären
12	umgestürzte Bäume über Gewässer dem WBV melden
13	Problematik der Hochstände im Unterhaltungstreifen
14	neue Unterhaltungsrichtlinie für Brandenburg
15	Verantwortliche von maroden Brücken müssen dringend Lösungen für die Instandsetzung oder Neubau finden, viele Brücken wurden bereits gesperrt
16	Probleme - Gräben in Siedlungsgebieten mit beidseitiger Bebauung bzw. Nutzung, erschwerte Unterhaltung
17	Landnutzer sollen den Verband informieren, wo an den Gräben Verwallungen beseitigt werden sollen
18	nach den Februar-Niederschlägen ist der Boden nur bis ca. 30 cm durchfeuchtet
	<p>Abkürzungen: BV Bauvorhaben DB Deutsche Bahn DL Durchlass GBG Großbeerener Graben GW Grundwasser HJ Halbjahr LfU Landesamt für Umwelt Lw Landwirtschaft RL Rohrleitung SG Sohlgleite UH Unterhaltung uh oh unter-, oberhalb UW, OW Unter-, Oberwasser uWB, uNB untere Wasser-, Naturschutzbehörde</p>

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 1

lfd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	Bereich S-Bahn / Königs Wusterhausen, Zeuthen, Wildau, Schulzendorf, Eichwalde	16.03.2020	
1	siehe allgemeiner Teil		
2	Selchower Flutgraben K0093 - Information über das Vorkommen von Biber im Bereich Rotbergbecken, Abschnitt Wehr Rotberg bis Wehr Kiekebusch, Ernst-Thälmann-Straße Schulzendorf und oberhalb der Schulstr. Zeuthen; Ausnahmeregelung zur Bibervergrämung liegt für den Abschnitt Auslauf Flughafen bis BAB Brücke A113 vor; Regelung soll bis zum Zeuthener See ausgedehnt werden	Antrag wird durch UNB / UWB geprüft	WBV, UNB, UWB
3	Nottekanal K0800 Königs Wusterhausen - Schleusensanierung/Fischaufstiegsanlage - Fischereipächter Herrn Löwendorf hat noch keine Information über das Anhörungsverfahren erhalten	Anhörung ist für den 21.04.2020 geplant; aufgrund der Corona-Krise erfolgt vermutlich eine Absage	
4	Nottekanal K0800 - Rad-/Wanderweg zwischen Königs Wusterhausen und Mittenwalde - den Weg querende Durchlassbauwerke sind teilweise defekt und stellen eine Unfallgefahr dar; bisher konnte keine Finanzierung für den Ersatzneubau der Durchlässe auf die Beine gestellt werden, da keine Einigung bezüglich der Verantwortlichkeiten bestand (Durchlässe befinden sich auf Gemeindegrenze, teilweise befinden sich Durchlässe auf privaten Flurstücken, Land Brandenburg als Eigentümer eines Durchlasses hat kein Interesse an einem Ersatzneubau)	über Finanzmittel des Landkreises Dahme-Spreewald besteht in 2020 die Möglichkeit, die Durchlassbauwerke zu ersetzen	LK-LDS (UWB) / WBV
5	Zeesen, Gemeindegraben K0022 - Biberdamm-Altbestand mit Drainagerohr verbleibt; andere Dämme, die der Biber neu errichtet, dürfen entfernt werden (Festlegung wurde 2019 bei einer Begehung mit UNB und Biberbeauftragtem getroffen)	weitere Kontrolle des Dammes, es werden keine weiteren Dämme im Bereich geduldet	WBV, UNB
6	Zeesen Fasanenstraße, Graben K0049 - Straßendurchlass - Stadt KW plant Straßenbau Fasenstr., Kreuzung der Rohrleitung; WBV plant Öffnung des Grabenabschnitts unterhalb der Straße	das BV ist eng mit dem WBV abzustimmen; bauliche Trennung DL von RL notwendig	Stadt KW, UWB, WBV
7	Wildauer Wiesen - die Interessen der Flächennutzer gehen in unterschiedliche Richtungen; damit ist der zu tätige Unterhaltungsaufwand an den Gräben nicht eindeutig fassbar	theoretisch bestünde die Möglichkeit, die Gewässerunterhaltung komplett einzustellen; da die zukünftige und langfristige Nutzung der Wildauer Wiesen nicht eindeutig geklärt ist, muss der WBV davon ausgehen, die Gewässerunterhaltung gemäß UH-Plan fortzuführen; zur Abstimmung sollte ein Beratungstermin mit allen Beteiligten durchgeführt werden	Stadt Wildau / WBV / UWB / UNB / Flächennutzer
8	Deutsch Wusterhausen, Dorfgr. K0064 - B-Plan Triftweg	bei der Planung muss auf die Lage des verrohrten Grabenabschnittes und auf den 5 m breiten Unterhaltungstreifen geachtet werden	Stadt KW, UWB, WBV
9	Königs Wusterhausen - Gewerbe-/Wohngebiet Königspark - Hinweis an die Stadt KW: die Gräben des Regenentwässerungssystem (ab Tankstelle JET und NETTO-Markt) verbuschen teilweise und lassen eine spätere Unterhaltung nur sehr erschwert zu	Zustand prüfen, ob Unterhaltung notwendig ist	Stadt KW, UWB, WBV
10	Nottekanal Königs Wusterhausen - 2019 sehr stark mit Wasserlinsen (Entengrütze) zugewachsen; eine schrittweise Ableitung der Entengrütze war nicht möglich, da aufgrund der Trockenheit nicht ausreichend Wasser zur Verfügung stand		
11	Nottekanal Königs Wusterhausen - die Zugbrücke bleibt 2020 weiterhin gesperrt		Stadt KW
	Besichtigung: Wildauer Wiesen Nähe Werft	Beräumg. DL Weg zum Kückensee (Biber) notwendig Totholzberäumg DL Kückensee Richtig Werft (keine Beanstandgen.) drei Binnengräben wurden mit Forstmulchen von Aufwuchs befreit (Gesamtkonzept für weiter Pflege erstellen, s.o.)	

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 2

Ifd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau
	Mittenwalde, Bestensee	18.03.2020
1	siehe allgemeiner Teil	
	ausgefallen aufgrund Coronavirus	
	<u>Besichtigung:</u>	

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 3

lfd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe
	Schönefeld	20.03.2020		
1	siehe allgemeiner Teil			
	ausgefallen aufgrund Coronavirus			
	<u>Besichtigung:</u>			

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 4

lfd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	Heidensee, Storkow, Amt Spreehagen	23.03.2020	
1	siehe allgemeiner Teil		
	ausgefallen aufgrund Coronavirus		
	individuelle Beratungen:		
2	19.03. Bewässersg.gräben am Skabyer Torfgraben haben ihre Bedeutung verloren, Teil- bzw. vollständige Verfüllung prüfen	WBV erstellt Karte vom Bewässerg.system, Abstimmg mit Nutzer, Eigentümer	WBV
3	20.03. Wasser im Skabyer Bruch zu hoch, Pegel vor zwei Wochen bei 50 am DL bei der BAB A12	WBV prüft Skabyer Torfgraben auf Rückstau	WBV
	<u>Besichtigung:</u>		

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte Schaubezirk 5

lfd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich
	Amt Schenkenländchen, Amt Unterspreewald	25.03.2020	
1	siehe allgemeiner Teil		
	ausgefallen aufgrund Coronavirus		
	individuelle Beratungen:		
2	23.01.2020 Termin Groß Köris UNB/UWB/WBV: zwei bisher nicht vom WBV betreute Gewässer sollen in den Unterhaltungsplan aufgenommen werden	folgende Gräben werden in den Unterhaltungs- plan aufgenommen: 1. Entwässerungsgraben im Bereich Sputendorfer Str. in den Schulzensee mündend; 2. Entwässerungsgraben die Sputendorfer Str. kreuzend in den Zemminsee mündend	WBV / UWB / UNB
3	21.04.2020 Termin Märkisch Buchholz / Eigentümer unzureichende Unterhaltung an Gräben Nähe Biwak-Platz MB, Kraut auf Koppeldraht abgelegt, Pfähle beschädigt, zukünftig soll Wolfzaun errichtet werden	Firmen müssen mindestens eine Woche vor Krautungsbeginn die Arbeiten vor Ort ankündigen, an der Unterhaltungsseite muss der Zaun zurückgebaut werden, Aufbau von Wolfszäunen sind mit WBV abzustimmen, Rückbau E- Leitungen notwendig	WBV / Firma / Eigentümer
	<u>Besichtigung:</u>		

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 6

lfd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe
	Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf	06.03.2020		
1	siehe allgemeiner Teil			
2	Rangsdorf - Graben Z092802 Pramsdorfer Weg - ein von der Gemeinde errichtetes Tor in einer Zaunanlage hat sich als zu schmal herausgestellt, um von der Unterhaltungstechnik passiert werden zu können (die vorhandene Torbreite von 3 m wurde zuvor zwischen Gemeinde und WBV abgestimmt)	der WBV richtet sich ggf. ein breiteres Tor ein	WBV	/
3	Rangsdorf - Zülowgraben Z0906 - Entschlammung soll in der Ortslage erfolgen	gesonderte Genehmigung durch die UNB ist erforderlich; zuvor muss der WBV dazu eine Verträglichkeitsprüfung durch einen Fachplaner veranlassen	WBV / UNB / externer Planer	2020
4	Rangsdorf - ungeklärte Zuständigkeit für Drillingsrohrleitung mit Schächten, Ein- und Auslaufbauwerk	Beratungstermin mit Gemeinde Rangsdorf, UWB und WBV abstimmen	WBV / UWB / Gem. Rangsdorf	2020
5	Groß Machnow, Regenwasserableitung Gewerbegebiet HTI über Graben Z0905 - Klärungsbedarf bezüglich der Zuständigkeiten für die ca. 100 m Rohrleitung im Bereich privater Grundstücke	die vorhandene Rohrleitung ist in einem schlechten Zustand; der WBV würde ersatzweise ein offenes Abflussgerinne bevorzugen; Klärung über die UWB, wie in diesem Fall mit den Anliegergrundstücken umgegangen werden muss	UWB / WBV	2020
6	Groß Machnow - reparaturbedürftige Durchlässe im Graben Z0904 und Z0903 (Harten Wiesenweg / Weinberg)	WBV erstellt ein Angebot über die Kosten für den Ersatz der Durchlassbauwerke und verschickt dieses an die Verantwortlichen; im Anschluß wird die Möglichkeit geprüft, über eine Kostenteilung den Ersatzneubau zu realisieren	WBV / Gem. Rangsdorf / Landwirt	2020
7	Klein Kienitz Schöpfwerksgebiet - Schnitt der Kopfweiden am Graben durch Herrn Wrede; ins Gewässer gefallenes Schnittgut wurde noch nicht beräumt	die Schnittgutberäumung muss noch durch Herrn Wrede erfolgen	Landwirt / WBV / UWB	2020
8	Rangsdorfer See - an der Westseite tritt Wasser an einer Senke, die durch Wildwechsel entstanden ist, ab einem Pegel von ca. 80 über das Seeufer in einen Entwässerungsgraben Z091502	Stauversuch durch Verschluss des Entwässerungsgrabens Z091502 (AG Glienick hat dem Versuch zunächst zugestimmt); die Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen müssen beobachtet werden; ggf. muss der Verschluss wieder entfernt werden	WBV / UWB / Gem. Rangsdorf / Landwirt	Apr 20
9	Mahlow - Klärungsbedarf zu bisher nicht im Unterhaltungsplan befindlicher Gräben - 1. Entwässerungsgräben aus Richtung Hubertusstr. über Lüttkegraben und Schöpfwerk in den Mahlower Seegraben Z1748; 2. Entwässerungsgräben aus dem Bereich Teltower Berge/Teltower Str. durch die B96 nach Norden in Richtung Mahlower Seegraben	Zuständigkeiten, notwendige Aufwendungen und eventueller Mehraufwand bei der Gewässerunterhaltung müssen geklärt werden; gemeinsame Abstimmung zwischen Gemeinde, UWB und WBV erforderlich	Gem. Blankenfelde-Mahlow / WBV / UWB	2020
10	Dahlewitz Gutspark - eine Recherche der Gemeinde ergab, dass der Gutspark mit einem Rohrleitungssystem durchzogen ist; der Wunsch der Gemeinde ist, die Rohrleitung wieder zu aktivieren und darüber Wasser in den Park zu leiten	Prüfung der Bewässerungsmöglichkeit über den Graben Z09060701 nördlich des Gutsparkes	Gem. Blankenfelde-Mahlow / UWB / WBV	2020
11	Glasow - Glasowbach Z1500 - Uferbefestigung auf Höhe Rädlerwald ist fertiggestellt; diese soll die schadlose Abführung der Einleitmengen des BER sicherstellen		WBV / FBB	
	Besichtigung:			
	Rangsdorfer See, Überlaufstelle am Westufer			

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 7

lfd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe
	Großbeeren, Ludwigsfelde, Teltow, Stahnsdorf, Trebbin	04.03.2020		
1	siehe allgemeiner Teil			
2	Großbeeren Lilograben Z1700b - erhöhte Bibertätigkeit zu verzeichnen, problematisch ist ein Biberdamm oberhalb der Kleinbeerener Straße	aufgrund von Bürgerbeschwerden gab es im Vorfeld der Gewässerschau bereits gemeinsame Vor-Ort-Termine zwischen Anwohner, UNB und WBV; zur Wasserstandskontrolle wurde ein Hilfsspiegel oberhalb der Kleinbeerener Straße errichtet; gemeinsam wurde sich auf einen unschädlichen Pegelstand von - 20cm geeinigt; dieser Wasserstand kann durch Regulierung am Wehr Birkholz erreicht werden; eine Manipulation am Biberdamm ist nicht erforderlich	WBV / UNB / Gemeinde	
3	Genshagen - im Bereich des Schlosses Genshagen wurden Schranken an ländliche Wegen mit Zahlenschlössern versehen; der Zugang zu den Gewässern ist damit nur über Umwege oder gar nicht möglich	Zufahrt zu Gewässern muss sichergestellt sein; der WBV bringt in Erfahrung, durch wen die Schlösser angebracht wurden; ggf. muss der barrierefreie Zugang zu den Gewässern mit Hilfe der UWB durchgesetzt werden	WBV / UWB	01. HJ 2020
4	Löwenbruch Graben Z1714 - Regenwasserableitung durch Autobahn und Brandenburg Park; der WBV weist nochmals auf den unveränderten Zustand der Rohrleitung hin, diese ist versandet; bei Starkniederschlagsereignissen drückt das Wasser aus dem Schacht und läuft auf die Ackerfläche	laut Aussage der UWB hat sich die Autobahn zur Rohrleitung bekannt; der WBV schreibt die Autobahn an und drängt auf eine Problemlösung; ggf. muss die Spülung/Reparatur der Rohrleitung von der UWB durchgesetzt werden	WBV / UWB	2020
5	Thyrow - Landwirt Herr Häger wünscht die Reparatur von nicht funktionstüchtigen Stauanlagen	der WBV sichert zu, wichtige Kleinstauanlagen wieder regulierbar einzurichten; Herr Häger markiert die Standorte auf einer Karte und übergibt diese dem WBV; ggf. werden notwendigen Reparaturen bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin abgestimmt	WBV / Landwirt	2020
6	Großbeerener Graben Z1700 - Wehr Thyrow - in 2020 wird die Sanierung der Wehranlage geplant; die bauliche Umsetzung ist für 2021 vorgesehen		WBV / LfU	2020/2021
	Besichtigung:			
	Biberdamm Lilograben Kleinbeeren			
	Lilograben Großbeeren Institutsgelände - Standort ehemaliges Wehr			

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 8

Ifd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe
	Zossen, Am Mellensee	09.03.2020		
1	siehe allgemeiner Teil			
2	Problematik: marode Durchlässe	WBV erstellt ein Angebot über die Kosten für den Ersatz eines Standard-Durchlassbauwerkes im ländlichen Raum und verschickt dieses an die Verantwortlichen; im Anschluß wird die Möglichkeit geprüft, über eine Kostenteilung einen Ersatzneubau zu realisieren	WBV, Stadt, Gemeinde, andere Nutznießer	01. HJ 2020
3	Wünsdorfer Kanal Z0510 - der Kanal kann anfallendes Wasser schadlos abführen; in der Vergangenheit gab es Befürchtungen, dass mitgeführter Schlamm/mitgeführte Schadstoffe die Wasserqualität im Mellensee negativ beeinflussen	Notwendigkeit einer Grundräumung prüfen; wenn die Forderung aufgrund der Wassergüte gestellt wird, muss die Finanzierung der Maßnahme gesichert werden; Umsetzung über Verbandsbeiträge ist nicht möglich	WBV / UWB	2020
4	Gräben Z005105 und Z005301 wurden aufgrund von aufkommenden Gehölzen nicht gekrautet	Rückschnitt der aufkommenden Gehölze erfolgt vor der nächsten Krautung im Oktober 2020	WBV	Okt 20
5	Mühlenfließ Mellensee - Maximalvariante (Fischaufstieg, Öffng. Rohrleitg. Neubau Brücke) kann nicht realisiert werden	oberflächliche Wasserabführung möglich, Prüfung notwendig, Erstellt Projekt im Rahmen Verbesserg. der Gewässergüte	WBV / Gemeinde	2020
6	Hechtsee Horstfelde - Wasserableitung in den Erlenbruch; Einfluss auf das Sandfließ wird vermutet und auf Flächen im Bereich Nottekanal-Saalowgraben		WBV / UNB	01. HJ 2020
7	Straßenentwässerung Zossen - Graben Z080604, Einleitstelle Weinberge - auf den ersten ca. 65 m des Grabens ist eine Unterhaltung nur erschwert bzw. gar nicht möglich; Grund sind die Bepflanzungen der Anlieger	der Anlieger des in Fließrichtung rechts befindlichen Grundstückes müsste seinen Zaun zurückbauen, um die Grabenunterhaltung zu ermöglichen	Stadt / UWB / WBV	2020
8	Neuhof Adlerhorstgraben Z0500 - die Otterberme im neuen B96-Durchlass schränkt den Grabenquerschnitt sehr stark ein	Forderung nach baulicher Veränderung, Teilrückbau Ottersteg	WBV/UWB/UNB/ Landwirt	2020
9	Nunsdorf Ortsentwässerung - bei Starkniederschlagsereignissen droht das Rückhaltesystem nördlich der Ortslage auszufern; ein angeschlossenes altes Grabensystem ist teilweise verfüllt und kann das Wasser nicht ausreichend abführen	in Abstimmung mit der UWB und der Stadt Zossen schafft der WBV eine Notablaufrinne bis zur Mündung in den Ochsenbuschgraben Z1705	WBV / Stadt Zossen	01. HJ 2020
10	Sperenberg - Auslauf Schumkasee soll renaturiert werden (Sicherung des Seewasserstandes, neue Durchlässe, raue Rampe); Fördermittel stehen noch nicht zur Verfügung;	mit Erhalt des Zuwendungsbescheides erfolgt der Baubeginn	WBV / ILB	2020
11	Wünsdorf - Bewässerungsgraben Z0060 am Pflaumenweg Wünsdorf könnte teilweise aus der Unterhaltung genommen werden	UH nur noch bis zum DL notwendig; Abstimmung zwischen WBV und UWB	WBV / UWB	2020
12	Fernneuendorf/Sperenberg - Stauhaltung im Neuendorfer See sorgt immer wieder für Diskussion	AG Sperenberg gibt eine Information, wenn der Wasserstand im Bereich des ehem. SW Fernneuendf. zu hoch ist	Landwirt / UWB / WBV	01. HJ 2020
	Besichtigung:			
	Neuhof - B96 Straßendurchlass mit Ottersteg im Adlerhorstgraben			

Gewässerschau 2020 - WBV Dahme-Notte

Schaubezirk 9

lfd. Nr.	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe
	Baruth/Mark , Nuthe-Urstromtal	02.03.2020		
1	siehe allgemeiner Teil			
2	Schöbendorf-Lynow - Graben Z00190103, Senke im Bereich der Sickerpackung wird immer tiefer - Moorlinse	Schaffung einer Notablaufrinne auf Länge der Sickerpackung (ca. 50 m)	WBV	Apr 20
3	Lynow - defekter Durchlass im Graben Z001901 macht weiterhin Probleme; eingeschränkte Überfahrbreite; Bodeneinspülungen verstopfen das Durchlassrohr	WBV erstellt ein Angebot über die Kosten für den Ersatz des Durchlassbauwerkes und verschickt dieses an die Verantwortlichen; im Anschluß wird die Möglichkeit geprüft, über eine Kostenteilung den Ersatzneubau zu realisieren	Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Landwirte, WBV, andere Nutznießer	Apr 20
4	Horstwalde - Wehr Schmelze im Hammerfließ Z0036 - Brückenbauwerk ist weiterhin nicht nutzbar; Landwirt/Forst würde mit Eichenbohlen wieder eine provisorische Überfahrbarkeit herstellen; ein statisch geprüftes und sicheres Bauwerk wäre damit allerdings nicht gegeben	der WBV unterbreitet der Stadt Baruth nochmals einen Lösungsvorschlag (Ersatzneubau der Brücke mittels Hamco-Maulprofil); es ist zu prüfen, ob das Wehr getrennt von der Brücke im Oberwasser neu errichtet werden kann	WBV, Stadt Baruth	01. HJ 2020
5	Paplitze - Hammerfließ Z0036 - "neuer" Nebenarm des Hammerfließes soll in die Unterhaltung aufgenommen werden	Nebenarm wird mit der Zwischenkrautung des Hammerfließes im Juni 2020 unterhalten und dann in den Unterhaltungsplan aufgenommen	WBV	01. HJ 2020
6	Hammerfließ Z0036 - aus Sicht des WBV sollten in möglichen Abschnitten Unterhaltungstrassen parallel zum Hammerfließ geschaffen werden, um z.B. Bruchholz besser bergen zu können; die jetzige Unterhaltung durch Befahrung mit schwimmender Technik beeinträchtigt die Gewässersohle (auch aus ökologischer Sicht)	Vor-Ort-Termin mit UNB vereinbaren	WBV	
7	Schöbendorfer Busch - Graben Z002001, Windbruch in der Gewässersohle behindert den Abfluss	Bruchholz muss aus Gewässersohle entfernt werden	WBV	Apr 20
8	Klasdorf - Ortsentwässerung - Graben Z000102, Sohlaufhöhung am Ortsausgang	Grundräumung auf einer Grabenlänge von ca. 35 m soll erfolgen; linke Seite Ortsausgang Richtung Glashütte ab Grundstück bis Beginn Pappelreihe	WBV	Apr 20
9	Klasdorf - Klasdorfer Dorfgraben Z0003 - oberhalb des Straßendurchlasses erfolgte keine Krautung	die Unterhaltung des Grabens oberhalb/unterhalb des Straßendurchlasses soll verbessert werden	WBV/UWB	2020
10	Klasdorf - Graben Z0002, Staukopf Durchlass am Schienenstrang - der Wasserrückhalt sollte verbessert werden	Staubohlen werden vom Flächennutzer wieder gesetzt; WBV bestückt den Staukopf mit einer sicheren Abdeckung	WBV + Nutzer	Apr 20
11	EUGAL-Trasse - Trassenkreuzungen mit Gewässern müssen kontrolliert werden, nach Bauende müssen die Grabenböschungen ordnungsgemäß gesichert werden	WBV fordert die GASCADE auf, ggf. Böschungsfußsicherungen zu installieren	WBV	Apr 20
12	Buschgraben Z0034 - starke Wasserstandsschwankungen im Jahresverlauf 2019 aufgrund der trockenen Witterung, sowie der Wassereinleitung und Grundwasserabsenkung während der EUGAL-Bautätigkeit; zum Zeitpunkt der Gewässerschau war der Buschgraben bis zum Wehr 'An der Straße nach Glashütte' vollständig gefüllt, bis zur Mündung in die Dahme herrschte noch ein Wasserdefizit			
13	Buschgraben Z0034 - Mahlbussen Schöpfwerk Dornswalde - Biber fällt Bäume, Nutria unterhöhlen die Grabenböschung	der WBV beräumt vom Biber umgelegte Bäume auf die Grabenböschung, damit sie nicht zum Abflußhindernis werden können; die Nahrungsquelle wird dem Biber damit nicht genommen	WBV	Apr 20
	Besichtigung:			
	Paplitze - Ortsentwässerungsgraben mit Rohrleitung	mit dem geplanten Bau der KITA auf dem Grundstück Luckenwalder Straße 5 muss geklärt werden, wie deren Niederschlagswasser abgeführt werden soll; der Verlauf und der Zustand der vorhandenen Rohrleitung sind unklar; das Entwässerungssystem befindet sich nicht im Unterhaltungsplan des WBV	UWB, Stadt Baruth	
	Schöpfwerksgelände Dornswalde mit Besichtigung der Biberschäden			
	EUGAL-Kreuzung im Buschgraben			
	Klasdorf - Straßengraben Z000102 + Graben Z0002 Stau am Schienenstrang			