

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

Ifd. Nr.	Allgemeine Informationen	
1	Grabenschau hat für alle Schaubezirke im März 2022 stattgefunden	
2	Allgemeines und Protokollkontrolle von 2021 - einleitende Worte zum Jahr 2022	
3	Wasserbehörde der Landkreise führt gleichzeitig seine Gewässerschau durch	
4	Niederschlagsverteilung; Probleme bei der Gewässerunterhaltung durch trockene Gräben	
5	insgesamt ist kein Niederschlagsdefizit bisher feststellbar, die Grundwasserstände liegen weiterhin unter den Normalwerten	
6	bei Starkniederschlägen war kaum eine Erhöhung der Wasserstände in den Gewässern zu verzeichnen, sollten Gewässer durch Verkrautung die kurzzeitig anfallenden Wassermengen nicht aufnehmen, ist der Verband umgehend zu informieren	
7	Unterhaltungsplan (Rahmen- und Jahresplan) liegt vor und wird weiter aktualisiert	
8	bei Fragen oder Beschwerden zur Gewässerunterhaltung ist der WBV sofort zu informieren	
9	Probleme mit Durchlässen und Brücken / WBV kann Unterstützung geben, Verantwortung liegt beim Nutzer	
10	umgestürzte Bäume über Gewässer dem WBV melden, die Verfahrensweise bei der Beräumung von Bäumen ist in der Richtlinie für die Unterhaltung von Fließgewässern im Land Brandenburg dargelegt (Seite 13 ff)	
11	Probleme - Gräben in Siedlungsgebieten mit beidseitiger Bebauung bzw. Nutzung, erschwerte Unterhaltung	
12	Terminabstimmung wegen der Befahrbarkeit von landwirtschaftlichen Flächen zur Krautung mit WBV notwendig	
13	Landnutzer sollen den Verband informieren, wo an den Gräben Verwallungen beseitigt werden sollen	
14	Hochstände stellen immer noch in vielen Fällen ein Unterhaltungshindernis dar	
15	Abstimmung Krautungstermine zwischen Nutzern und Krautungsfirmen wird empfohlen	
16	wichtige Stauanlagen sollen dem Verband gemeldet werden	
17	Problematik: 5 m Arbeitsstreifen an den Gewässern	
verwendete Abkürzungen		
BV	Bauvorhaben	
DB	Deutsche Bahn	
DL	Durchlass	
GBG	Großbeerener Graben	
GW	Grundwasser	
HJ	Halbjahr	
LfU	Landesamt für Umwelt	
Lw	Landwirtschaft	
RL	Rohrleitung	
SG	Sohlgleite	
UH	Unterhaltung	
uh oh	unter-, oberhalb	
UW, OW	Unter-, Oberwasser	
UWB, UNB	untere Wasserschutzbehörde, untere Naturschutzbehörde	

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

09.03.2022

14 Teilnehmer

Ifd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	1	Bereich S-Bahn					
1		Ebbegraben: maximalen Rückhalt erreichen, Vorschlag Sohlgleite oberhalb R.-Wagner-Str.					
2		perspektivisch Unterhaltungstreifen am Ebbegraben herrichten		WBV			
3		(Planung Fa. Aßbrandt, Gemeinde Zeuthen), Planung vorantreiben		Gemeinde Zeuthen, Schulzendorf			
4		Unterhaltung Miersdorfer Wiesen in Abstimmung mit Landwirt		Landwirt Gruber, WBV			
5		Plumpengraben: Zaun an der Kleingartenanlage zurückbauen, Grundräumung prüfen	WBV in Zusammenarbeit mit Kleingärtnern Umbau sichern	WBV			06/22
6		Selchower Flutgraben: Krautungsturnus wird beibehalten					
7		Tor gegenüber Sportplatz Schulzendorf	WBV trifft Schlüsselabsprache mit Eigentümer und Gemeinde	WBV		Absprache ist zwischenzeitlich erfolgt	
8		Problem Biber in Siedlungsgebiet: mindestens 3 aktive Standorte	müssen beobachtet werden	Umweltamt LDS			
9		Errichtung von Amphibiengewässern in diversen Gräben möglich	umfangreiche Absprachen notwendig				
10		Wildauer Wiesen - unterschiedliche Auffassungen zum Umfang der Tätigkeiten Gewässerunterhaltung und Naturschutz	mit allen Interessierten einen gemeinsamen Unterhaltungsplan aufstellen	Gemeinde in Zusammenarbeit mit WBV			
11		Notte-Kanal bis zur Dahme - Entengrütze (Vermutung durch hohen Nährstoffgehalt des Wassers)					
12		Schleuse Königs Wusterhausen - Planung seit mehr als 20 Jahren	Planfeststellungsbeschluss liegt noch nicht vor	LfU			
13		Einzugsgebiet Schöpfwerk Zeesen: Schäden durch Biberaktivitäten	Antrag auf Entnahme stellen	WBV, UNB			
14		im Siedlungsbereich gelangen immer wieder Siedlungsabfälle in die Gräben	Aufklärung der Bürger notwendig	Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Verband			
15		Triftgraben - Lichtraumschnitt im Siedlungsbereich vorgesehen	enge Zusammenarbeit mit Anliegern notwendig	WBV			
16		Deutsch-Wusterhausen: Dorfgraben Höhe Sportplatz- Zaun behindert Unterhaltung	Unterhaltungstreifen wieder herstellen	WBV, Stadt KW			
		Besichtigung:					
		Wildauer Wiesen, am Klubhaus, Zu- und Ablauf zur Dahme					
		Wildauer Wiesen Nähe Wert					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

07.03.2022

7 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	2	Mittenwalde					
1		Galluner Fließ - bei Starkregenereignissen kann Wasser nur verzögert abfließen	Graben ist frei, weiter beobachten	WBV		geringes Gefälle, Niederungsgebiet	
2		Bestensee - Bibervorkommen im Seeverbindungsgraben und Fanggraben	wird durch WBV kontrolliert und bei Bedarf eingegriffen	WBV			
3		Bestensee-Fanggraben (Glunzbusch): geplante Grundräumung		WBV		aktuelle Bautätigkeit, kurzfristige Unterhaltung möglich	
4		Bestensee Seeverbindungsgraben (Bauernsee-Todnitzsee, K0025): Sohlberäumung	intensive Vorbereitung mit Kommune notwendig	Gemeinde Bestensee, WBV			
5		überalterte Pappeln am Nottekanal	weitere Fällungen durch WBV	WBV			
6		landwirtschaftlich genutzte Flächen an Gewässern, ggf. vorzeitige Krautung notwendig	Fruchtfolgeplan von Nutzern an Verband, wichtig auch für Krautungsfirmen	Nutzer/WBV			
7		Mittenwalde, Stadtgebiet Biberfraßspuren am Notte-Kanal	wird durch WBV kontrolliert und bei Bedarf eingegriffen	WBV			
8		Mittenwalde, Krummensee - Rohrleitung des Königsgaben, Einbruch am Einlauf in die Rohrleitung, Versandung	Unterhaltungskonzept für Rohrleitung erstellen, Klärung Zuständigkeiten	WBV/Nutzer			
9		Mittenwalde, Brusendorf - Pappeln an Dorfgraben in Richtung Autobahn, Gehölzumbau durch BADC geplant, noch keine Aktivitäten	Anfrage bei BADC notwendig	WBV			
10		Mittenwalde: Graben an der GAAC Pappelrückbau notwendig		WBV, Stadt Mittenwalde		wichtig für Regenentwässerung	
11		defekter Stau Jahresgraben	möglichst Aufnahme ins Gewässerkataster, Instandsetzung durch WBV	WBV			
12		Prüfung Möglichkeit Förderprogramm "Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im Landkreis Dahme-Spreewald" für Gebiet Deutsch Wusterhausen	Zusammenarbeit UWB/WBV	WBV/UWB		Anträge in 05/22 durch WBV gestellt	
		Besichtigung:					
		Fischaufstieg am Verteilerwehr Zülowgraben					
		graue Rampe am Wehr Ragow	evtl. Umbau zu Fischaufstieg				
		geplanter Ersatzneubau Brücke unterhalb Wehr Ragow durch Durchlass					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

11.03.2022

11 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	3	Schönefeld					
1		Rieselfeldgräben: verstärkt als Niederschlagsversickerungsflächen nutzen, Regenwasserkonzept überprüfen, UWB betont dabei den Wasserrückhalt und den gedrosselten Abfluss	Klärung, inwieweit WBV zuständig wäre	Gemeinde, WBV			
2		Waltersdorfer Niederungen sollen nur noch eingeschränkt unterhalten werden - einseitige Böschungsmahd und Beräumung der Sohle, Bau weiterer Amphibiengewässer ist möglich		WBV		Absprachen notwendig	
3		Idee: an Stelle von Neupflanzung als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme könnten Kopfweiden gepflegt werden	Anfrage bei UNB stellen	WBV			
4		Fa. Erdogan wurde über die Problematik bezüglich Kläranlage Waßmannsdorf und der geplanten verringerten Einleitung in den BÜL unterrichtet					
5		oberhalb Wehr Waltersdorf: Holzung Windschutzstreifen, stark zurückschneiden	Rückschnitt, Holzung	Bundesforst		landseitige Unterhaltung nicht mehr möglich	
6		Brückenneubau am Wehr Kiekebusch durch Gemeinde, gleichzeitig Neubau Durchlass in Zusammenarbeit mit WBV	Abstimmung mit Gemeinde	Gemeinde, WBV			
7		Biber ist wieder aktiv in Kiekebusch	Beobachtung WBV	WBV			
8		Rotberger Flutgraben (K0066): Bereich ehem. Schöpfwerk Grundräumung prüfen	Notwendigkeit Grundräumung prüfen WBV	WBV			
9		Brennereigraben Schulzendorf: Biberstau vor Durchlass	Durchlass beräumen	WBV		0622 neuer hochgelegter Durchlass	06/22
10		Wehre Waltersdorf 1 und 2 und Schulzendorf Schlammablagerungen durch Biberaktivitäten	Beräumung durch WBV	WBV			06/22
11		Selchower Flutgraben: Messnetz erneuern	Bestandsaufnahme durch WBV	WBV / BER			
		Besichtigung:					
		Ableiter Klärwerk Graben 9 (Holzung)					
		Verteilerbauwerk					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

14.03.2022

7 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	4	Heidensee					
1		Bei Aktivitäten des WBV im Skabyer Bruch ist Hr. Klaus UWB LOS zu informieren	sehr sensibles Naturschutzgebiet, breite Gräben, Aktivitäten hauptsächlich durch Befahrung mit schwimmender Technik				
2		Information: im Skabyer Bruch ist der Biber wieder aktiv					
3		Dannenreich: defekte Stauanlagen	Besichtigung Absprache mit Hr. Baschin	WBV			
4		Information Herr Baschin: Senkenbildung	Besichtigung Absprache mit Hr. Baschin	WBV			
		Besichtigung:					
		keine					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

16.03.2022

5 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	5	Schenkenländchen					
1		Hermisdorfer Mühle: Grünlandfläche oberhalb der Mühle Wunsch nach Grabenöffnung	Prüfung durch WBV	WBV/Agrar- genossenschaft			
2		Projekt Wasserrückhalt Heideseen-Köthen	Projekterarbeitung	WBV/Landesforst			
3		Struckgraben Halbe: einseitige Holzung am Schulgrundstück notwendig	Holzung umsetzen	WBV		zukünftiges Bebauungsgebiet	
4		Graben Gewerbegebiet Halbe: beidseitiger Verbau (Zaun)	Abstimmung WBV und UWB und Anlieger zur Kostenübernahme Mehrkosten	WBV/UWB			
5		Fennegraben: erhöhte Biberaktivitäten	Abstimmung UWB/WBV und Naturschutzfonds	UWB/WBV/Nat.-Fond			
6		Seeeinläufe Wustrichgraben und Mittelmühlgraben: Beräumung Abflusshindernisse	Einsatz mit Truxor	WBV			
7		Mittelmühlgraben: Biberaktivitäten erschweren die Flächennutzung	Naturpark, UNB Unterhaltungsaufwand festlegen	Naturpark/UNB/WBV			
		Besichtigung:					
		Struckgraben Halbe					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

18.03.2022

8 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	6	Blankenfelde-Mahlow / Rangsdorf					
1		niedriger Wasserstand Rangsdorfer See	UNB gibt weitere Verfahrensweise vor	UNB/Gemeinde Rangsdorf		siehe Protokoll 2021	
2		Regulierung Wehr Großmachnow See, Zugang nicht möglich	WBV erhält Schlüssel von Anglern	WBV			06/22
3		Löschegraben: Unterhaltungstreifen freihalten	Abstimmung mit Anliegern notwendig	WBV			
4		Graben Prahmsdorfer Weg (alte Feuerwehr): Graben ist nicht vollständig gekrautet	Krautungsnacharbeiten notwendig, Nähe Kindergarten Herstellung Unterhaltungstreifen notwendig	WBV			
5		Unterhaltung Glasowbach: Krautungstermine	Abstimmung Termine mit Anliegern/UNB und WBV			BER-Ableiter Planfeststellung	
6		Großmachnow (bei Bär und Ollenroth): Rohrleitung zum Hof der Agrargenossenschaft Großmachnow - Zuständigkeiten klären	Zuständigkeitsklärung notwendig	UWB			
7		Rückbau eines nicht mehr benutzten Staus in Klein Kienitz am Radweg	Eigentümer feststellen, Umsetzung durch WBV	WBV / UWB			
		Besichtigung:					
		Rangsdorfer See Überlaufstellen					
		Jühnsdorf am Schöpfwerk					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

28.03.2022

8 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	7	Großbeerener Graben					
1		Lilograben: zu wenig Wasser	Kontrolle Wehr Birkholz II, evtl. weiter öffnen	WBV			05/22
2		Information: Gebiet GBG: Krautung coronabedingt durch andere Firmen umgesetzt					
3		Wehr Thyrow: linksseitig Weidenverschnitt, Holzung muss fortgesetzt werden	Holzung fortsetzen	WBV			
4		Wehr Thyrow: Sanierung/Neubau	Planungen laufen	WBV/LfU			
5		Bereich Märkisch Wilmersdorf: Gehölzumbau-Pappelfällung	Gehölzumbau	BADC/WBV		AE-Maßnahme	
6		Wietstock: maroder Koppelzaun	Unterhaltungstreifen wieder herstellen	WBV/Eigentümer			
7		Klärung Rieselfeldgräben Ludwigsfelde (Ableitung Mercedes Benz)	Zuständigkeitsklärung	UWB/MLUK/WBV			
8		Einbau eines weiteren Staus im Mittelgraben am Genshagener Busch mit Probestau	Info über Wasseranstau	WBV, NaturSchutzFonds			
9		Durchlass "Dreiländereck" (Ludwigsfelde/Blankenfelde-Mahlow/Großbeeren) im Freiheitsgraben: defekter Durchlass	Klärung Zuständigkeit	Ludwigsfelde/Blankenfelde-Mahlow/Großbeeren			
10		Löwenbruch - Graben Z 1714, Ableiter vom Brandenburgpark, Ableitung noch immer ungeklärt	Klärung mit Brandenburgparkbetreiber und Stadt Ludwigsfelde	WBV/Stadt Ludwigsfelde, Betreiber Brandenburgpark			
11		Großbeerener Graben: Weidenverschnitt notwendig	Klärung Zuständigkeit und Umfang der Arbeiten	Stadt Ludwigsfelde/WBV		evtl. Kopfweiden-schnitt, Klärung über UNB	
		Besichtigung:					
		Lilograben am Gewerbegebiet					
		Genshagener Busch					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

23.03.2022

7 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	8	Zossen, Am Mellensee, Nuthe-Urstromtal					
1		Raum Sperenberg/Klausdorf: Restarbeiten Beräumung Lagerplätze offen, Schredderarbeiten durch Fremdfirmen noch nicht vollständig erfolgt	Aufforderung durch WBV an Fremdfirmen	WBV			06/22
2		Raum Sperenberg/Neuendorfer See: Wasser darf nicht in den Millionengraben (ausschließlich Hochwasserablauf) ablaufen, Wasserablauf in den Krümmen See notwendig	Kontrolle Stau am Auslauf am Neuendorfer See (Fischerei)	WBV/Agrarge-nossenschaft Sperenberg			
3		Wünsdorf: fehlender Wasserrückhalt für Kleinwünsdorfer See	Prüfung zur Errichtung eines Staus am Pflaumenweg	WBV			
4		Bewässerungsgräben am Pflaumenweg - können aus der Unterhaltung herausgenommen werden	Vorschlag: vorhandene Verwallungen in die Grabenmulde verbringen; Wegung sollte freigeschnitten werden	mit Agrargenossenschaft absprechen			
5		Zossen, Parallelgraben zur B96 (Z1204): fehlende Fortführung der Unterhaltung	Beräumung Totholz, sukzessive Unterhaltung	WBV			
6		Zossen Krankenhausgraben: nur als Handarbeit möglich	Abstimmung mit Anlieger Rückbau Zaun für maschinelle Krautung	WBV/Anlieger			
7		Information offene Projekte: Öffnung Rohrleitung Johnegraben, Teilöffnung Mühlenfließ Mellensee, Anbindung Zeschsee an Müggelensee, Sohlgleiten im Müllergraben Nähe Klärwerk					
		Besichtigung:					
		keine					

Gewässerschau 2022 - WBV Dahme-Notte

21.03.2022

11 Teilnehmer

lfd. Nr.	Schau-bezirk	Problemdarstellung entsprechend Gewässerschau	Festlegung im Rahmen der Gewässerschau	Verantwortlich	Zeitvorgabe	Bemerkungen	Erledigung
	9	Baruth / Mark					
1		Horstwalde Buschgraben: Wehre Schmelze und Kulturstau Sanierung bzw. Neubau notwendig	Projekt Hammerfließ aktualisieren und fortsetzen, Abstimmung mit AG Baruth, WBV Nuthe-Nieplitz und UWB	WBV			
2		2 Durchlässe bei Lynow und Nähe Mahlbusen defekt	Abstimmung mit Agrar Herr Schacht notwendig				
3		Biberaktivitäten Nähe Trompeterhaus	Beobachtung durch WBV	WBV			
4		Papplitz: Stützschwelle in Graben zu tief?	Standortprüfung durch WBV	WBV			
5		Baruth Pestgraben: Bewuchs-Laubeintrag in Graben	Entfernung Strauchwerk, Grabenprofilierung	WBV			
		Zuführung von Wasser in den Forstmeistergraben	Zuarbeiten von Forst notwendig	Forstbetrieb		UNB als AE-Maßnahme	
		<u>Besichtigung:</u>					
		Pestgraben					